

平成28年度 通学路点検の内容の結果報告

	点検場所	危険内容	参加者		対応・対策
1	(立小) 今岡～緑町区間	今岡神社前側溝の蓋がない	道路管理者	庄内総合支庁 道路計画課	1(学校) 注意喚起 2 水路の蓋 管理者確認する
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生・安全担当	
02	(立小) 今岡～緑町区間	緑町の道路は片側の側溝に蓋がされていない。	道路管理者	町建設課	1(町) 外側線塗り直し点検
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生・安全担当	
03	(立小) 主要地方道羽黒立川線今岡～小野里(肉のサウ付近)	路側帯の表示が薄くなっている。	道路管理者	庄内総合支庁 道路計画課	1(県) 山銀～神社前外側線塗り直し点検
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生・安全担当	
04	(余目一小) 久田～西野へ横断する真秀寺近くの横断歩道	新たに横断歩道を設置してもらったが、信号機がないため、当分の間車の通行状況を確認する必要がある。	道路管理者	庄内総合支庁 道路計画課	これまでの対応継続
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
05	(余目一小) 長畑地内	交通量が多く、通行する児童数も多い。動線が交わるため非常に危険な場面がある	道路管理者	庄内総合支庁 道路計画課	1(町) 指導員の配置検討 2(警察) バトロール継続
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
06	(余目二小) 西小野方横断歩道	児童が横断する時間帯に通行車両が多く、横断できない場合がある。	道路管理者	庄内総合支庁 道路計画課	1(県) 道路標示検討 2(県) 道路脇の草刈 3(学校) 地域の方へ見守り声かけ
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
07	(余目二小) 吉岡南側交差点	児童が登校する時間帯に通行車両が多い。(特に西進車両)	道路管理者	庄内総合支庁 道路計画課	1(県) 道路標示検討 2(県) 道路脇の草刈 3(学校) 地域の方へ見守り声かけ 4(警察) 横断歩道の塗りなおし
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
08	(余目二小) 常万花ドラ交差点	児童が登校する時間帯に桜本製作所方面へ曲がって行く通行車両が多い。交通指導員が常駐してもらっている。	道路管理者	町建設課	1(町)(警察) 道路標示の検討 ※防犯上の対策を今後検討
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
09	(余目三小) スーパー農道 福原地区から斜めに合流する交差点	交通量が多く、車のスピードも速い。死亡事故も発生した交差点。押しボタン式信号機の設置が望まれる。	道路管理者	町建設課	1(警察) 標識増設 2(警察) バトロールの継続 3(学校) 地域の方に呼びかけ
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
10	(余目三小) スーパー農道 廿六木地区内の千河原口の交差点	交通量が多く、車のスピードも速い。現在は交通指導員から指導いただいている。下校時や休業日に危険である。	道路管理者	町建設課	1(警察) 標識増設 2(警察) バトロールの継続
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
11	(余目三小) 御殿町地内 旧国道五叉路	五叉路の変則的で危険な交差点。交通量が多く、スピードを出す車も多い。登校時は、時折保護者がついて横断させている。交通指導員の配置等の対応が望まれる。	道路管理者	町建設課	1(学校) 通学路変更 2(町) 保育園前の外側線 ※歩道設置の検討(町)
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
12	(余目三小) 第三公民館前の歩道	歩道の舗装がうねっていて歩行者が躓いて転倒する事案が発生している。	道路管理者	町建設課	1(町) 舗装の補修 ※地域から建設課へ直接相談あり
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	
13	(余目四小) 主殿新田地内(県道)	集落を通る県道を東西に横断する児童の姿が見えづらくて危険である。	道路管理者	庄内総合支庁 道路計画課	1(県) 道路標示検討
			警察	交通主任	
			教委	担当指導主事・主事	
			学校	教頭先生	

平成29年度 通学路に係る集落要望の対応箇所(町事業)

	対策箇所	危険内容	要望集落	対応・対策
1	(立小) 町道立川中学校 線	通学時間帯の交通量が多いにも関わらず歩道の整備 がなされておらず、道幅も狭いため危険。	馬場	1(町) 現道の拡幅と歩道の整備
			烏町	
			添津	
			三ヶ沢	

平成29年度 通学路に係る対策箇所(県事業)

	対策場所	危険内容	県事業工区名	対応・対策
1	(立小) 県道羽黒立川線 の今岡、東本町歩 道	除雪の雪で歩道が狭められる。	東興野工区	1(県) 歩道整備